

LVT+

LVT+ - водно-дисперсионный акриловый клей армированный фибро-волокном для укладки LVT, гомогенных и гетерогенных ПВХ покрытий на абсорбирующие и неабсорбирующие основания, а также на вертикальные поверхности. За счет фибро-волокна нагрузка равномерно распределяется по поверхности, повышая устойчивость к механическим воздействиям. Имеет низкое содержание ЛОС. Совместим с системой «теплый пол».



ПРИМЕНЕНИЕ

- LVT
- Гомогенные и гетерогенные ПВХ покрытия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВА



Внешний вид
белая паста



Химическая основа
акриловая смола

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Расход
250-320 – шпатель ТКВ А2



Температура нанесения
+10°C до +25°C

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Время подсушки
10 минут при t 23°C и 50-60% ОВВ* - впитывающие основания
30 минут при t 23°C и 50-60% ОВВ* - невпитывающие основания



Рабочее время
30 минут при t 23°C и 50-60% ОВВ*



Легкие нагрузки
12 часов



Полный набор прочности
через 48-72 часа

ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА



Срок хранения
12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке



Очистка
Свежий клей удалите при помощи бумаги или ткани, при необходимости используйте воду.



Упаковка
5 кг в пластиковом ведре



Морозостойкость
5 полных циклов замораживания-оттаивания до -20°C

*Высокая температура и относительная влажность воздуха (ОВВ) ускоряют время подсушки и отверждения клея, при этом сокращается его рабочее время. Низкие значения температуры и ОВВ замедляют отверждение клея и продлевают рабочее время.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОСНОВАНИЕ

Основание должно быть без дефектов, ровным, сухим, без трещин, чистым и свободным от материалов, которые могут ухудшить адгезию. Перед началом работ удалить рыхлые фрагменты основания, остатки выравнивающего состава. Цементные и кальце-сульфатные основания должны быть отшлифованы (зерно 16-24) и полностью обеспылены с помощью промышленного пылесоса. Максимально допустимое значение остаточной влажности для цементной и бетонной стяжки – 2%СМ (с подогревом – 1,8%СМ), для ангидридной наливной стяжки – 0,5%СМ (с подогревом – 0,3%СМ).

НАНЕСЕНИЕ

Перед использованием продукта дайте клею акклиматизироваться и тщательно перемешайте перед нанесением. Нанесите LVT+ на основание при помощи зубчатого шпателя ТКВ А2. Подождите, пока клей частично подсохнет: впитывающие основание – 10 минут, невпитывающие основание – 30 минут. Для проверки готовности клея к монтажу проведите пальцевое тестирование легким касанием клеевого рифа. Клей должен слегка переноситься на палец, но не смачивать его и оставаться достаточно липким. Затем произведите укладку напольного покрытия в течении рабочего времени и сразу же прикатайте его специальным валиком для удаления воздуха и полного контакта материала с клеем. По окончании рабочего времени клей быстро снижает свои адгезионные способности.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- По окончании рабочего времени клей быстро снижает свои адгезионные способности, поэтому обязательно следите за временем при укладке напольного покрытия.
- За несколько часов до укладки извлеките приклеиваемое покрытие из упаковки, разложите его на полу, чтобы уменьшить его натяжение и дать ему акклиматизироваться к рабочей среде.
- При укладке LVT и ПВХ покрытий обязательно оставляйте технологический зазор шириной 8-10 мм по периметру помещения для компенсации расширения материала.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Работая с клеем OPTIFLEX, обеспечьте хорошую вентиляцию помещения. Всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки и защитные очки. При попадании клея или компонента В на кожу немедленно промойте загрязненный участок большим количеством воды, при попадании на глаза также промойте водой и обратитесь к врачу. Храните клей в недоступном для детей месте. Следуйте инструкциям производителя, указанным в паспорте безопасности.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Клей должен храниться в закрытой упаковке при температуре от +5°C до +25°C. При частичном использовании продукта упаковку требуется как можно быстрее герметично закрыть. Допускается транспортировка в зимний период до -20°C не более недели.

Информация об изделии и указания по применению составлены на основе опыта работы, лабораторных исследований и испытаний, проведенных на фирме-изготовителе. Фирма-изготовитель гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и соответствие химико-технических характеристик с данными в технической спецификации. Сотрудники технического отдела готовы ответить на вопросы пользователя и оказать помощь при работе с клеем. Перед применением клея рекомендуется провести пробное склеивание. Фирма-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество склеивания, если при работе с изделием не была соблюдена инструкция по применению или же применялись изделия различных фирм-изготовителей.

